

Stan zachowania obiektu na dzień 17.08.2023- Spichlerz Bąkowo

Odebrane

Wyszukaj wszystkie wiadomości z etykietą Odebrane

Usuń etykietę Odebrane z tego wątku



Ewa Turowska <kontur.konserwacja@gmail.com>

20 sie 2023,
19:39

do w.prusecka

Witam Pani Wiesławo,

wiem, że Pani w chwili obecnej przebywa na urlopie, jednak wysyłam Pani notatkę konserwatorską, którą sporządziłam po wizycie na obiekcie w Bąkowie dnia 10.08.2023 roku. W dniu 17.08.2023 r. Przedstawiłam tą notatkę na spotkaniu w Bąkowie z wykonawcą, kierownikowi budowy, inspektorowi nadzoru architektowi i inwestorowi. Przedstawiam również Pani.

W notatce konserwatorskiej z dnia 17.8.2023 r. zobrazowałam stan zachowania całego budynku , proszę zobaczyć.

Niestety jest bardzo zły stan zachowania dachówek, które myślałam, że może uda się wykorzystać. Stanem więźby dachowej, belek stropowych, desek, belek podłogowych po wejściu do obiektu byłam przerażona. Specjalnie zrobiłam zbliżenia aby zobrazować, że ich stan zachowania jest bardzo zły, spowodowany przez wodę opadową, która przez lata wlewała się do budynku, poprzez nieszczelny dach.

Na spotkaniu w dniu 10.08. 2023 r. wykonawca oraz inspektor nadzoru stwierdzili, że trzeba rozebrać pozostałą część więźby dachowej, gdyż kompletnie nie spełnia swojej funkcji konstrukcyjnej. Ze względów bezpieczeństwa należało rozebrać szczyt południowy. Przed rozbiórką zaleciłam dokładną inwentaryzację. Panowie wszystko dokładnie zwymiarowali, dzięki temu będzie można odtworzyć szczyt południowy.

Dziś stworzyłam kolejną notatkę konserwatorską z dnia 17.08.2023r. aby Pani zobrazować demontaż szczytu południowego i stan zachowania więźby dachowej, który był bardzo zły.

W notatce pokazałam również wykonaną odkrywkę konserwatorską fundamentów. Kamienie fundamentowe były murowane na glinie dlatego ich stan zachowania jest bardzo zły. Na spotkaniu dyskutowaliśmy co należy zrobić aby wzmocnić fundamenty. Pan Tomasz Czajka architekt ma przedstawić na dniach rozwiązanie tego problemu.

Zobrazowałam Pani również moim zdaniem wysokość oryginalnej podłogi z desek i progu, który prawdopodobnie był. Proszę zobaczyć.

Wysyłam Pani dwie notatki konserwatorskie.

Pozdrawiam

konserwator Ewa Turowska

2 załączniki • Przeskanowane przez Gmaila