

NOTATKA KONSERWATORSKA

SPICHLERZ ZBOŻOWY

W BĄKOWIE



Autor badań: mgr Ewa Turowska
dyplomowany konserwator zabytków
nr dyplomu 1400/179605/2015

20 sierpień 2023 r.

1. STAN ZACHOWANIA WIĘŻBY DACHOWEJ OD STRONY POŁUDNIOWEJ







Fot. Ze względu na bardzo zły stan zachowania belek więźby dachowej od strony południowej zdecydowano się na rozebranie więźby. Ze względu na bezpieczeństwo należało najpierw rozebrać szczyt południowy, (zlecono przed rozbiórką wykonanej dokładnej inwentaryzacji szczytu południowego). Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie odtworzony szczyt.

2. STAN ZACHOWANIA FUNDAMENTÓW KAMIENNYCH





Fot. Pod ceglany murem znajduje się fundament kamienny z kamieni ociosanych. Spoiną kamieni jest glina, która już nie spełnia swoich właściwości. Podczas odkopania fundamentów jeden kamień wypadł. Fundamenty nie spełniają swojej funkcji, są osłabione, należy je wzmocnić.





Fot. Belki podłogi były umieszczone na stosach z kamieni murowane na glinę. Stan zachowania oryginalnych konstrukcji kamiennych jest bardzo zły. Kamienie wypadają, glina nie spełnia swojej funkcji.

STAN ZACHOWANIA SŁUPÓW DREWNIANYCH





Fot. Po demontażu oryginalnych słupów należy określić ich stan zachowania. Jeżeli w środku będą spróchniałe, zgnile odradza się ich wykorzystania, aby pełniły funkcję konstrukcyjną budynku.

POZIOM ORYGINALNEJ PODŁOGI



Fot. Na zdjęciach kolorem zielonym zaznaczony oryginalny poziom podłogi ze stopniem.