

Świecie, dnia 11 lutego 2026 roku

KD.7123.10.2026

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w trybie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

W dniu 22 września 2026 roku na podstawie § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na obszarze gminy Osie

Osoba (-y) prowadząca (-e) kontrolę:
Przedstawiciel Starosty Świeckiego: Rafał Semrau

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- na drodze gminnej bez numeru – ul. Klonowa stwierdzono dwa wyblakłe znaki A-7, za nisko osadzone dwa znaki A-11 z B-33 oraz stwierdzono brak tabliczek pod znakami A- 11 z B-33.
- na drodze powiatowej nr 1005 Łązek - Tleń w miejscowości Łązek stwierdzono więcej znaków na kontrolowanej drodze aniżeli w zatwierdzonej organizacji ruchu stwierdzono znak B-25 zakaz wyprzedzania oraz D-5 pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni (zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 8 maja 2014 r., nr KD.7120.38.14, opinia PZD nr: PZD.11.5420.24.2014) – należy uaktualnić projekt
- na drodze powiatowej nr 1213C stwierdzono znak B-33 - 40 km/h, którego nie ma w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu (niedaleko tablic U-9a, U-9b w miejscowości Żur), zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 1 czerwca 2017 r. nr KD.7120.94.17

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodność wskazaną w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)

2. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia z 23.09.2003r. wyznacza termin 60 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli na doprowadzenie organizacji ruchu do właściwego stanu poprzez:
 - a) wymianę zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (wskazanych w pkt 1 protokołu),
3. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarządcę drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
4. Dla znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nieobjętych zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu należy sporządzić stosowne projekty organizacji ruchu i przedłożyć organowi zarządzającemu ruchem na drodze do zatwierdzenia.

Sporządził: R. S. tel. 52 5683121

Starszy inspektor

Rafał Semrau

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) zarząd drogi: Urząd Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie