

KD.7123.13.2026

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w trybie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017r poz. 784)

W dniu 22 września 2025 roku na podstawie § 12 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych na obszarze gminy Bukowiec

Osoba (-y) prowadząca (-e) kontrolę:

Przedstawiciel Starosty Świeckiego: Rafał Semrau

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

- na drodze powiatowej numer 1262C, obok cmentarza w miejscowości Bukowiec stwierdzono wyblakły znak B-22
- na drodze gminnej nr 030938C - ulica Kolejowa stwierdzono wyblakły i przechylony znak A-7 po lewej stronie – powinien być po prawej
- na drodze gminnej nr 030913C w miejscowości Poledno stwierdzono na przejściu dla pieszych brak znaku poziomego P-10, pod znakami D-42/ D-43 wstawiono bez zatwierdzenia Starosty Świeckiego znaki B-33 - 40 km/h (zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. nr KD.7120.198.19 opinia Wójta Gminy Bukowiec z dn. 01.08.2019r., nr RRIb.7221.5.2019.RS)
- na drodze gminnej nr 030915C relacji Gawroniec – Poledno stwierdzono brak znaku A-6b i A-6c oraz znaki D-1 które ustawiono bez zatwierdzenia Starosty Świeckiego (zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 11.07.2019 r., nr KD.7120.166.19 oraz opinia Wójta Gminy Bukowiec z dnia 08.07.2019r., nr RRIb.7221.3.2019.RS)
- na drodze gminnej w miejscowości Bukowiec, ul. Topolowa stwierdzono brak znaku B-36 pod D-3 oraz niedopuszczalną wielkość znaków np. B-2, C-9 stosowaną na autostradach (zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 02 czerwca 2014 r. nr KD.7120.49.14, opinia Wójta Gminy Bukowiec z dn. 29.05.2014r., nr RRIb.7221.4.2014.RS)
- na drodze gminnej nr 030937C (ul. Leśna) w miejscowości Bukowiec stwierdzono w dwóch przypadkach pod znakami A-11a tabliczki T-1 z odległością 30 m zamiast 20m (zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 8 listopada 2018 r. nr KD.7120.207.18 opinia Wójta Gminy Bukowiec z dn. 31.08.2018r., nr RRIb.7221.13.2018.RS)
- na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1281C i 1280C w miejscowości Gawroniec stwierdzono brak znaku D-15, wyblakły znak A-1 oraz utworzono przystanek bez zatwierdzenia Starosty Świeckiego (zatwierdzenie Starosty Świeckiego z dnia 04.10.2016 r. Nr KD.7120.176.16)

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodność wskazaną w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311)
2. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia z 23.09.2003r. wyznacza termin 60 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli na doprowadzenie organizacji ruchu do właściwego stanu poprzez:
 - a) wymianę zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (wskazanych w pkt 1 protokołu),
3. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarządcę drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
4. Dla znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego nieobjętych zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu należy sporządzić stosowne projekty organizacji ruchu i przedłożyć organowi zarządzającemu ruchem na drodze do zatwierdzenia.

Sporządził: R. S. tel. 52 5683121

Starszy inspektor

Rafał Semrau

Otrzymują:

- 1) a/a
- 2) zarząd/ca drogi: Wójt Gminy Bukowca ul. Dr Fl. Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie