

NOTATKA KONSERWATORSKA

SPICHLERZ ZBOŻOWY

W BĄKOWIE



Autor badań: mgr Ewa Turowska
dyplomowany konserwator zabytków
nr dyplomu 1400/179605/2015

23 listopad 2023 r.

1. PRACE PRZY BUDYNKU SPICHRZA ZBOŻOWEGO NA DZIEŃ 23.11.2023 R.







2. WYBÓR DACHÓWKI



Przedstawione na obiekcie dachówki z różnych partii. Jest widoczna różnica kolorystyczna. Dachówki angobowane (po lewej stronie) są zbyt ciemne. Oryginalne dachówki były nie angobowane. Nie zaleca się zastosowanie dachówek angobowanych na obiekcie spichrza.



Dachówki z różnych partii tworzą melanż. Dachówki będą miały różne odcienie koloru pomarańczowego.




Oryginalne dachówki zgromadzone na stosie.



Pod kształt oryginalnej dachówki wybrano kształt i kolor nowo wykonanej dachówki firmy Wienerberger podczas spotkania z wykonawcą, kierownikiem i architektem dnia 23.11.2023 r.



Gąsior oryginalny ze spichrza zbożowego



Pod kształt oryginalnego gąsiora wybrano kształt i kolor nowo wykonanego gąsiora firmy Wienerberger podczas spotkania z wykonawcą, kierownikiem i architektem.